

ZAŁĄCZNIK NR 1 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1 Widok ogólny elewacji zachodniej.



Fot. nr 2 Widok ogólny elewacji północnej.



Fot. nr 3 Widok fragmentu elewacji północnej- uszkodzenia cokołu.



Fot. nr 4 Widok elewacji wschodniej.



Fot. nr 5 Widok fragmentu elewacji południowej.



Fot. nr 6. Widok budynku od strony południowo- wschodniej.



Fot. nr 7 Widok komina murowanego.



Fot. nr 8 Widok fragmentu elewacji południowej.



Fot. nr 9 Widok wnętrza budynku- urządzenia obecnie wykorzystywane.



Fot. nr 10. Widok wnętrza budynku- urządzenia obecnie wykorzystywane.



Fot. nr 11 Widok wnętrza budynku- pom. gospodarcze.



Fot. nr 12 Widok instalacji gazowej obecnie działającej.